

AAAA-MM-JJ

8125231

Demande d'analyse - Contrôle microbiologique (Règlement qualité de l'eau potable)

Eau Brute

A) Nom et adresse de l'exploitant		Recherche	
Nom :	EAST ANGUS (Ville de)	Chargé de projet : Céline Garnier	
Adresse :	200 St-Jean Est	NoCertificat : 90161	No. Projet : L50230978-1
	East Angus	Transporteur : Dicom	NoProduit : L001036
	Québec J0B1R0	Bon de commande : 2924	Nature : Eau brute
Téléphone :	(819) 560-8482	Modification statut et date	
Fax :	(819) 832-2938		

N.B. : Les échantillons reçus après 48 heures ne seront pas analysés

Identification d'installation			
No Dossier	D.R.	Nom d'installation :	East Angus / Eau brute
X0009350	05	Nom abrégé de l'exploitant :	EAST ANGUS (Ville de)
Localisation	East Angus	Direction régionale :	05ES - D. R. Estrie (05)

À remplir lors du prélèvement

Date du prélèvement	Lieu de prélèvement	Code du lieu de prélèvement	
00-11-05	Puits # 3	0 Réseau	1 Extrémité du réseau
AAAA-MM-JJ	# de référence (Facultatif) :	5 Eau brute	8 Véhicule-citerne
<input type="checkbox"/> Echantillon pour démontrer la conformité retrouvée	Echantillon prélevé par le personnel du Ministère (D, C, E ou P)	Prélevé/analysé par <i>Dany Chartray</i>	Signature
		Analyse du chlore résiduel	
		Cl libre	8 mg/l
		Cl total	8 mg/l

Contrôle demandé : Eau brute souterraine - Art. 13-a1

Laboratoire sous-traitant (s'il y a lieu)	Analyse(s) demandée(s) (cochez)	Méthodes d'analyse (Inscrire la lettre s'il y a lieu)		Résultat	Dénombrement de colonie(s) atypique(s)
		A-Membrane (UFC/100ml)	C-PRE-ABS/100ml		
No. accr.	No échant.	B-NPP/100ml	D-Autre (Précisez)		
	<input type="checkbox"/> Coliformes totaux				
	<input checked="" type="checkbox"/> Escherichia coli	A	LACCF--01 (UFC/100mL)		N/A
	<input type="checkbox"/> Coliformes fécaux (UFC/100ml)				N/A
	<input type="checkbox"/> BHAA (UFC/ml)				N/A
	<input checked="" type="checkbox"/> Entérocoques (streptocoques f.) (UFC/100ml)		LACSF--01 (UFC/100mL)		N/A
	<input type="checkbox"/> Coliphages somatiques (UFP/100ml)				N/A
	<input type="checkbox"/> Coliphages mâles spécifiques (UFP/100ml)				N/A

Rapport du laboratoire traitant

Échantillon rejeté : <input type="checkbox"/> reçu trop tard <input type="checkbox"/> bouteille trop pleine <input type="checkbox"/> bouteille vide <input type="checkbox"/> présence de chlore <input type="checkbox"/> difficulté technique <input type="checkbox"/> autre					
Remarques :					
No accr. du laboratoire traitant	Date du rapport d'analyse	Nom et adresse du laboratoire traitant			
298	AAAA-MM-JJ	Nom :	Eurofins EnvironeX		
		Adresse :	2350, chemin du Lac		
			Longueuil		
			Québec J4N 1G8		
Signature autorisée		Téléphone :	514-332-6001		

Nom du certificat de prélèvement : Contrôle eau brute, art. 13 et 39

Contenants expédiés à :

Numéro du site d'expédition des contenants : 2
Principal - Livraison
Dany Chartray
1, rue Willard
East Angus, Québec
J0B 1R0
Tél : (819) 560-8600
Fax : (819) 560-8602

Coordonnées du client :

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est - East Angus, Québec, J0B1R0
Tél : (819) 560-8482
Courriel : dchartray@aquatech-inc.com

Clauses particulières :

EAU BRUTE RÉUNIS DANS UNE GLACIÈRE
Pas de sac à lunch, glacières seulement.

Résultats envoyés à :

- David Fournier : dg@eastangus.ca
- Marchand Eric : emarchand@aquatech-inc.com